

Rapport de restauration

Fauteuil Henry II



Septembre 2012

Etat initial



TAT
THIERRY APTEL TAPISSIER



Au démontage, **j'ai** trouvé une belle garniture crin parfaitement réalisée.

Domage que les **sangles n'ai pas** résistées au temps





Pour ce qui est des bois, **j'ai pu constater quelques piqures d'insectes que j'ai traitées avec des produits appropriés mais qu'il conviendra de surveiller par la suite.**



Les quelques lacunes (accoudoir droit et angles de pieds) ont été traitées à la résine.

Les taquets étaient devenus inutilisables et les traverses de ceinture, piquées elles aussi, devront être remplacées.

Elles n'étaient pas réalisées en chêne comme le reste de la carcasse mais en platane.



Après un nettoyage et les quelques réparations qui s'**'imposaient**, voici la carcasse prête à recevoir sa nouvelle garniture.

Traverses, **taquets et renforts d'angles** ont été réalisés en frêne.





Sangles jute, **ressorts acier** et **toile forte** constituent l'assise de la nouvelle garniture



La nouvelle garniture en mousse est constituée de profils en mousse agglomérée, **d'une mousse haute densité** recouverte par une mousse plus tendre pour plus de confort.



Une ouate polyester et une toile blanche termine la garniture avant la pose du tissu et des clous de finition.

Voilà, c'est terminé!



Thierry Aptel Tapissier

12 chemin de Blancaing - le Haut du Tôl - 88120 Sapois. Tel. : 03 29 24 93 54 - 06 04 02 19 53
Site: thierry-aptel-tapissier.fr - Courriel: contact@thierry-aptel-tapissier.fr